



**SUELOS Y PAVIMENTOS**  
**GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.**

INFORME DE ENSAYO  
**DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y  
ROCAS, CON BASE EN LA MASA**  
**NTC 1495-13**  
Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15



|              |                              |                       |            |
|--------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| PROYECTO:    | SIBATÉ PTAR                  | FECHA DE ENSAYO:      | 2017-11-27 |
| CLIENTE:     | SERVICIOS GEOTECNICOS S.A.S. | ORDEN DE TRABAJO No.  | 8021       |
| DIR CLIENTE: | DIAGONAL 129 No. 5A-05       | INFORME DE ENSAYO No. | 8021-002   |
| CÓDIGO:      | 0478                         |                       |            |

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| EQUIPOS: | Balanza No: 01 | Horno No: HN-01 |
|----------|----------------|-----------------|

|                |                                   |          |   |                  |             |
|----------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|-------------|
| SONDEO:        | 1                                 | MUESTRA: | 4 | PROFUNDIDAD(m) : | 1,60 - 2,10 |
| DESCRIPCIÓN:   | Arena fina limosa, de color gris. |          |   |                  |             |
| OBSERVACIONES: | -                                 |          |   |                  |             |

| CONTENIDO DE HUMEDAD |        |
|----------------------|--------|
| Recipiente No.       | 71     |
| P <sub>1</sub> (g)   | 158,45 |
| P <sub>2</sub> (g)   | 140,42 |
| P <sub>3</sub> (g)   | 18,18  |
| Humedad (%)          | 14,7   |

|                |                                   |          |   |                  |             |
|----------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|-------------|
| SONDEO:        | 1                                 | MUESTRA: | 5 | PROFUNDIDAD(m) : | 2,10 - 2,60 |
| DESCRIPCIÓN:   | Arena fina limosa, de color gris. |          |   |                  |             |
| OBSERVACIONES: | -                                 |          |   |                  |             |

| CONTENIDO DE HUMEDAD |        |
|----------------------|--------|
| Recipiente No.       | B43    |
| P <sub>1</sub> (g)   | 239,25 |
| P <sub>2</sub> (g)   | 216,35 |
| P <sub>3</sub> (g)   | 38,10  |
| Humedad (%)          | 12,8   |

|                |   |          |   |                  |   |
|----------------|---|----------|---|------------------|---|
| SONDEO:        | - | MUESTRA: | - | PROFUNDIDAD(m) : | - |
| DESCRIPCIÓN:   | - |          |   |                  |   |
| OBSERVACIONES: | - |          |   |                  |   |

| CONTENIDO DE HUMEDAD |   |
|----------------------|---|
| Recipiente No.       | - |
| P <sub>1</sub> (g)   | - |
| P <sub>2</sub> (g)   | - |
| P <sub>3</sub> (g)   | - |
| Humedad (%)          | - |

P<sub>1</sub> = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P<sub>2</sub> = Masa del recipiente mas muestra seca

P<sub>3</sub> = Masa del recipiente

LPC

REVISÓ Y APROBÓ

**GREGORIO ROJAS ROJAS**  
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20  
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com