

PROYECTO:	DIAGNOSTICO GEOTÉCNICO CANTERA 19 - EMGESA - EL QUIMBO	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-16
CLIENTE:	CONSORCIO BSA NATIVA LTDA	ORDEN DE TRABAJO No.	0164
DIR CLIENTE:	CALLE 45 No. 25A - 18 OFIC 302 BARRIO BELALCAZAR	INFORME DE ENSAYO No.	0164-009
CÓDIGO:	2376		

EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 16	Prensa No: 16	Cronómetro No: 00	TH-05
-----------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------	-------

SONDEO:	-	MUESTRA:	6	PROFUNDIDAD (m):	-
----------------	---	-----------------	----------	-------------------------	---

DESCRIPCION:	Arenisca limosa, de color gris rojizo
---------------------	---------------------------------------

OBSERVACIONES:	-
-----------------------	---

Diámetro de la muestra	cm	5,02
Altura de la muestra	cm	10,57
Relación : Altura / diámetro	-	2,11
Área de la muestra	cm ²	19,79
Volumen de la muestra	cm ³	209,21
Masa de la muestra	g	514,00
Tiempo de ensayo	(min-s)	02'50"
Condición de Humedad		Seco al Aire

Masa unitaria	g/cm ³	2,457
Carga máxima	kgf	3530
Esfuerzo máximo	kgf/cm ²	178,4
Esfuerzo máximo	MPa	17,49

ESQUEMA DE FALLA

ANTES



DESPUES



*Condición de Humedad; Saturado ; Seco al Aire ; Seco al Horno

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com