

PROYECTO:	TERCER CARRIL GIRARDOT - BOGOTÁ (TALUDES)	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-13
CLIENTE:	GEOTECNIA ANDINA S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8031
DIR CLIENTE:	CARRERA 48 No 94-17 CASTELLANA	INFORME DE ENSAYO No.	8031-068
CÓDIGO:	1893		

EQUIPOS:	Cazuela No: 06	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

PERFORACIÓN:	3-20+400	MUESTRA:	2	PROFUNDIDAD(m) :	1,00 - 2,00
---------------------	----------	-----------------	---	-------------------------	-------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla gravo arenosa, de color amarillento

OBSERVACIONES: Muestra seca al aire.

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	24	15	-	-	-	-
Recipiente No.	612	512	590	492	440	300	B-133
P ₁ (g)	39,38	38,22	39,96	22,80	22,67	22,78	342,64
P ₂ (g)	31,25	29,75	30,73	20,96	20,87	20,97	330,87
P ₃ (g)	11,54	10,89	11,52	11,31	11,20	11,43	39,68
W (%)	41,2	44,9	48,0	19,1	18,6	19,0	4,0

LÍMITE LÍQUIDO (%)	44
LÍMITE PLÁSTICO (%)	19
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	25
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	CL

CLASIFICACIÓN U.S.C.S. PASA T-40	C L
ÍNDICE DE LIQUEZ	-0,598
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	1,606
ÍNDICE DE FLUIDEZ	18,479



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
w = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia