

PROYECTO:	REFORZAMIENTO SUROCCIDENTAL A 500 KV, LINEAS LA VIRGINIA -	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-21
	ALFÉREZ Y ALFÉREZ - SAN MARCOS	ORDEN DE TRABAJO No.	8035
CLIENTE:	CONSULTORÍA COLOMBIANA S. A.	INFORME DE ENSAYO No.	8035-075
DIR CLIENTE:	CARRERA 20 No. 37 - 28		
CÓDIGO:	0028		
EQUIPOS:	Phmetro: PH-01	Balanza No:01	Termómetro No:00

SONDEO:	E4	MUESTRA:	8	PROFUNDIDAD(m) :	3,50 - 4,00
DESCRIPCIÓN:	Arena limosa, de grano fino y medio, de color amarillento oliva, con presencia de mica.				
OBSERVACIONES:	Material seco al aire (Fracción pasa tamiz No. 10)		TEMPERATURA DE ENSAYO: 18,4 °C		
PH DEL SUELO EN AGUA DESTILADA 7,44 PH DEL SUELO EN SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO 6,60					
SONDEO:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD(m) :	-
DESCRIPCIÓN:	-				
OBSERVACIONES:	Material seco al aire (Fracción pasa tamiz No. 10)		TEMPERATURA DE ENSAYO: - °C		
PH DEL SUELO EN AGUA DESTILADA - PH DEL SUELO EN SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO -					
SONDEO:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD(m) :	-
DESCRIPCIÓN:	-				
OBSERVACIONES:	Material seco al aire (Fracción pasa tamiz No. 10)		TEMPERATURA DE ENSAYO: - °C		
PH DEL SUELO EN AGUA DESTILADA - PH DEL SUELO EN SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO -					

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.