



PROYECTO:	INTERVENTORIA SEGUNDA CALZADA CARRETERA CARTAGENA - BARRANQUILLA	FECHA ENSAYO:	2018-01-23
CLIENTE:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	ORDEN DE TRABAJO No.	2427
DIR CLIENTE:	CARRERA 11 B No. 98 - 08 OFIC 404 ED. SPAZIO	INFORME DE TRABAJO No.	2427-009
CÓDIGO:	2378		

NÚCLEOS:	3 - 1
DESCRIPCIÓN:	MDC - 19 Con Polímeros
OBSERVACIONES:	K87+179

PESO UNITARIO PARAFINADO					
NÚCLEO O ESPECIMEN	3	3	3	3	-
UBICACIÓN O ABCISA	K87+179	K87+179	K87+179	K87+179	-
CARRIL	-	-	-	-	-
	1	2	3	4	-
Espesor Total del Especimen (cm)	-	-	-	-	-
Espesor Especimen Ensayado (cm)	-	-	-	-	-
A (g)	2214,5	2202,1	2116,8	2154,5	-
D (g)	2255,8	2229,6	2158,5	2196,9	-
E (g)	1209,9	1204,8	1160,4	1179,7	-
F	0,9	0,9	0,9	0,9	-
Densidad Unitaria gt (Kg/m ³)	2214	2215	2224	2221	-

A : Masa de la muestra seca en el aire.

D : Masa de la muestra seca más parafina de recubrimiento.

E : Masa de la muestra seca más parafina de recubrimiento en agua a 25°C.

F : Gravedad específica de la parafina a 25°C ± 1°C.

DFLT

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com