



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA
POR TAMIZADO
NTC 1522-99

Referencia SYP-PT-DT-I014-5/14



ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO:	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-02
CLIENTE:	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8038
DIR CLIENTE:	CARRERA 42 No. 22 A - 03	INFORME DE ENSAYO No.	8038-093
CÓDIGO:	0506		

SONDEO:	P - 8	MUESTRA:	9	PROFUNDIDAD(m) :	6,45 - 6,90
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo limosa, de color gris, con alta oxidación				
OBSERVACIONES:					

EQUIPOS:	Balanza No: 08	Horno: HN-01
----------	----------------	--------------

Peso total de la muestra seca (g)		92,8	Suma pesos retenidos (g)		0,4
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)		0,4	Error%		0,00

TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA
-	-	-	-	
3"				
2"				
1 1/2"				
1"				
3/4"				
1/2"				
3/8"				
N 4				
N10				
N20				
N40				
N60				
N100	0,0	0,0	0,0	100,0
N200	0,4	0,4	0,4	99,6
FONDO	0,0	0,0	99,6	-
	0,4	0,4		


CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	109
P ₁ (g)	129,86
P ₂ (g)	109,26
P ₃ (g)	16,42
Humedad (%)	22,2%

GRAVA (%)	0,0
ARENA (%)	0,4
FINOS (%)	99,6
Clasifica	CH

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente



JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. - Colombia