



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y
ROCAS, CON BASE EN LA MASA**
NTC 1495-13
Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15



PROYECTO:	POLIDEPORTIVO LA FRAGUA	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-13
CLIENTE:	PROYEKSA S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8044
DIR CLIENTE:	CARRERA 15 No. 110 - 60 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8044-002
CÓDIGO:	2327		

EQUIPOS:	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
----------	----------------	-----------------

SONDEO:	1	MUESTRA:	9	PROFUNDIDAD(m) :	8,00 - 8,50
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo limosa, de color gris claro, con oxidaciones y algo de arena fina				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	49
P ₁ (g)	179,03
P ₂ (g)	128,74
P ₃ (g)	26,24
Humedad (%)	49,1

SONDEO:	1	MUESTRA:	11	PROFUNDIDAD(m) :	9,50 - 10,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla de color gris, con algunas oxidaciones. Consistencia muy blanda				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	235
P ₁ (g)	175,20
P ₂ (g)	124,66
P ₃ (g)	15,15
Humedad (%)	46,2

SONDEO:	1	MUESTRA:	12	PROFUNDIDAD(m) :	10,50 - 11,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla, de color gris, con algunos puntos orgánicos y algunos lentes de arena fina				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	63
P ₁ (g)	253,97
P ₂ (g)	199,25
P ₃ (g)	24,63
Humedad (%)	31,3

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca

P₃ = Masa del recipiente

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com