

PROYECTO:	SOLERIUIM	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-24
CLIENTE:	EYR SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8049
DIR CLIENTE:	CARRERA 106 No. 15A - 58 INT 141 - 142 OFIC 504 2F BUSSINES CENTER	INFORME DE ENSAYO No.	8049-015
CÓDIGO:	2263		

SONDEO:	4	MUESTRA: 28 TS	PROFUNDIDAD(m) 52,50 - 53,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla limosa de color gris.		
OBSERVACIONES:	-		

EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 17 - 16	Horno No: HN-01
----------	-------------------	---------------------	-----------------

Tipo de muestra: Inalterada -

Compactada -

Remoldeada	X
------------	---

Diámetro de la muestra	4,40	cm
Altura de la muestra	9,80	cm
Área inicial	15,22	cm ²
Relación Altura diámetro	2,23	-
Volumen de la muestra	149,12	cm ³
Masa de la muestra	204,1	g
Masa unitaria húmeda	1,369	g/cm ³
Masa unitaria seca	0.614	g/cm ³

Deformación a la falla (%)	3,11
Velocidad de falla (mm/min)	1,03

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	B15
P ₁ (g)	241,44
P ₂ (g)	129,21
P ₃ (g)	37,90
ω (%)	122,9%

CONTENIDO DE HUMEDAD
ANTES DE COMPRESIÓN
INCONFINADA


Esquema / fotografía de falla



Resistencia a la compresión inconfiada		
qu=	0,81	kgf/cm ²
qu=	80.9	kPa

Resistencia al Corte	(qu/2)
Cu=	0,40 kgf/cm ²
Cu≡	40.5 kPa

P_1 = Masa recipiente mas muestra húmeda
 P_2 = Masa recipiente mas muestra seca
 P_3 = Masa recipiente
 ω = Contenido de humedad de la muestra

[illegible]

DFLT

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Boqotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com