



PROYECTO:	SOLERIUM	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-24
CLIENTE:	EYR SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8049
DIR CLIENTE:	CARRERA 106 No. 15A - 58 INT 141 - 142 OFIC 504 2F BUSSINES CEN	INFORME DE ENSAYO No.	8049-019
CÓDIGO:	2263		

SONDEO:	3	MUESTRA:	36 TS	PROFUNDIDAD:	68,50 - 69,00												
DESCRIPCION: Arcilla algo limosa de color gris.																	
OBSERVACIONES: -																	
<table><tr><th colspan="2">MATERIA ORGÁNICA</th></tr><tr><td>Recipiente No.</td><td>8</td></tr><tr><td>A (g)</td><td>40,86</td></tr><tr><td>B (g)</td><td>39,37</td></tr><tr><td>C (g)</td><td>20,49</td></tr><tr><td>% m.orgánica</td><td>7,3</td></tr></table>						MATERIA ORGÁNICA		Recipiente No.	8	A (g)	40,86	B (g)	39,37	C (g)	20,49	% m.orgánica	7,3
MATERIA ORGÁNICA																	
Recipiente No.	8																
A (g)	40,86																
B (g)	39,37																
C (g)	20,49																
% m.orgánica	7,3																
SONDEO:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD:	-												
DESCRIPCION: -																	
OBSERVACIONES: -																	
<table><tr><th colspan="2">MATERIA ORGÁNICA</th></tr><tr><td>Recipiente No.</td><td>-</td></tr><tr><td>A (g)</td><td>-</td></tr><tr><td>B (g)</td><td>-</td></tr><tr><td>C (g)</td><td>-</td></tr><tr><td>% m.orgánica</td><td>-</td></tr></table>						MATERIA ORGÁNICA		Recipiente No.	-	A (g)	-	B (g)	-	C (g)	-	% m.orgánica	-
MATERIA ORGÁNICA																	
Recipiente No.	-																
A (g)	-																
B (g)	-																
C (g)	-																
% m.orgánica	-																
SONDEO:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD:	-												
DESCRIPCION: -																	
OBSERVACIONES: -																	
<table><tr><th colspan="2">MATERIA ORGÁNICA</th></tr><tr><td>Recipiente No.</td><td>-</td></tr><tr><td>A (g)</td><td>-</td></tr><tr><td>B (g)</td><td>-</td></tr><tr><td>C (g)</td><td>-</td></tr><tr><td>% m.orgánica</td><td>-</td></tr></table>						MATERIA ORGÁNICA		Recipiente No.	-	A (g)	-	B (g)	-	C (g)	-	% m.orgánica	-
MATERIA ORGÁNICA																	
Recipiente No.	-																
A (g)	-																
B (g)	-																
C (g)	-																
% m.orgánica	-																
A= Masa del recipiente más muestra seca inicial B = Masa del recipiente más muestra seca Calcinada C = Masa del recipiente limpio y seco																	

DFLT

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com