



PROYECTO:	RUMICHACA - PASTO	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-06
CLIENTE:	GEOANDINA I S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8054
DIR CLIENTE:	CARRERA 48 No. 94 - 17 BOGOTÁ D.C.	INFORME DE ENSAYO No.	8054-032
CÓDIGO:	2301		

APIQUE:	APQ17-007	MUESTRA:	AP-7,1	PROFUNDIDAD:	1,20 - 2,20 m.
DESCRIPCION:	Arena gravo arcillosa, de color grisáceo amarillento claro				
OBSERVACIONES:	-				

MATERIA ORGÁNICA	
Recipiente No.	3
A (g)	42,46
B (g)	42,14
C (g)	20,67
% m.orgánica	1,5

APIQUE:	APQ17-007	MUESTRA:	AP-7,2	PROFUNDIDAD:	2,20 - 2,70 m.
DESCRIPCION:	Arena gravo arcillosa, de color grisáceo amarillento claro				
OBSERVACIONES:	-				

MATERIA ORGÁNICA	
Recipiente No.	4
A (g)	41,19
B (g)	40,44
C (g)	20,15
% m.orgánica	3,6

APIQUE:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD:	- m.
DESCRIPCION:	-				
OBSERVACIONES:	-				

MATERIA ORGÁNICA	
Recipiente No.	-
A (g)	-
B (g)	-
C (g)	-
% m.orgánica	-

A= Masa del recipiente más muestra seca inicial

B = Masa del recipiente más muestra seca Calcinada

C = Masa del recipiente limpio y seco

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com