



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y
ROCAS, CON BASE EN LA MASA**
NTC 1495-13
Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15



PROYECTO:	INTERVENTORIA PARQUE METROPOLITANO EL TUNA-IDRD	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-17
CLIENTE:	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8056
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No 28-67 OFC 101	INFORME DE ENSAYO No.	8056-031
CÓDIGO:	1145		

EQUIPOS:	Balanza No: 01-16	Horno No: HN-01
----------	-------------------	-----------------

SONDEO:	1	MUESTRA:	1	PROFUNDIDAD(m) :	0,60 - 1,05
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo limosa, de color marrón, con escombros				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	128
P ₁ (g)	148,16
P ₂ (g)	128,04
P ₃ (g)	16,92
Humedad (%)	18,1

SONDEO:	1	MUESTRA:	6	PROFUNDIDAD(m) :	3,15 - 3,60
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo limosa, de color grisáceo, con oxidaciones				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	102
P ₁ (g)	164,84
P ₂ (g)	132,15
P ₃ (g)	18,92
Humedad (%)	28,9

SONDEO:	1	MUESTRA:	9	PROFUNDIDAD(m) :	4,50 - 4,95
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo limosa, de color grisáceo, con oxidaciones				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	69
P ₁ (g)	164,17
P ₂ (g)	128,14
P ₃ (g)	18,08
Humedad (%)	32,7

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com