



PROYECTO:	INTERVENTORIA PARQUE METROPOLITANO FONTANAR DEL RIO-IDRD	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-20
CLIENTE:	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8056
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No 28-67 OFC 101	INFORME DE ENSAYO No.	8056-109
CÓDIGO:	1145		

SONDEO:	1	MUESTRA:	24	PROFUNDIDAD:	17,00 - 17,70 m.
DESCRIPCION:	Arcilla algo limosa, de color grisáceo				

OBSERVACIONES: -

MATERIA ORGÁNICA	
Recipiente No.	2
A (g)	42,05
B (g)	40,23
C (g)	20,83
% m.orgánica	8,6

SONDEO:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD:	- m.
----------------	---	-----------------	---	---------------------	------

DESCRIPCION: -

OBSERVACIONES: -

MATERIA ORGÁNICA	
Recipiente No.	-
A (g)	-
B (g)	-
C (g)	-
% m.orgánica	-

SONDEO:	-	MUESTRA:	-	PROFUNDIDAD:	- m.
----------------	---	-----------------	---	---------------------	------

DESCRIPCION: -

OBSERVACIONES: -

MATERIA ORGÁNICA	
Recipiente No.	-
A (g)	-
B (g)	-
C (g)	-
% m.orgánica	-

A= Masa del recipiente más muestra seca inicial

B = Masa del recipiente más muestra seca Calcinada

C = Masa del recipiente limpio y seco

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS

DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com