

PROYECTO:	CASA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-14
CLIENTE:	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION - SOINGCO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8066
DIR CLIENTE:	CALLE 161 A No. 18 A 75 P2	INFORME DE ENSAYO No.	8066-002
CÓDIGO:	2385		

EQUIPOS:	Cazuela No: 02	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	-	MUESTRA:	B600	PROFUNDIDAD(m) :	-
----------------	---	-----------------	-------------	-------------------------	---

DESCRIPCIÓN: Material gravo arenoso, de color marrón amarillento, con algo de limo

OBSERVACIONES: **Cantera ATS - El cajón**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	-	-	-	-	-	-	-
Recipiente No.	-	-	-	-	-	-	-
P ₁ (g)	-	-	-	-	-	-	-
P ₂ (g)	-	-	-	-	-	-	-
P ₃ (g)	-	-	-	-	-	-	-
ω (%)	-	-	-	-	-	-	-

LÍMITE LÍQUIDO (%)	NL	CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	- -
LÍMITE PLÁSTICO (%)	NP	ÍNDICE DE LIQUIDEZ	-
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	-	ÍNDICE DE CONSISTENCIA	-
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	GM	ÍNDICE DE FLUIDEZ	-



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com