



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y
ROCAS, CON BASE EN LA MASA**
NTC 1495-13
Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15



PROYECTO:	SENDERO PERIMETRAL MULTIUSOS - BIOPASEO, EN EL EMBALSE	FECHA DE ENSAYO:	2018-03-28
	TOMINÉ	ORDEN DE TRABAJO No.	8113
CLIENTE:	CONSULTORÍA COLOMBIANA S. A.	INFORME DE ENSAYO No.	8113-001
DIR CLIENTE:	CARRERA 20 No. 37 - 28		
CÓDIGO:	0028		

EQUIPOS:	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
----------	----------------	-----------------

SONDEO:	FFB-1	MUESTRA:	2	PROFUNDIDAD(m) :	0,50 - 1,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla arenosa, de color negro parduzco				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	B-120
P ₁ (g)	182,38
P ₂ (g)	156,93
P ₃ (g)	38,74
Humedad (%)	21,5

SONDEO:	FFB-1	MUESTRA:	7	PROFUNDIDAD(m) :	3,00 - 4,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla algo arenosa, de color anaranjado rojizo				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	269
P ₁ (g)	144,99
P ₂ (g)	124,36
P ₃ (g)	19,79
Humedad (%)	19,7

SONDEO:	FFB-1	MUESTRA:	11	PROFUNDIDAD(m) :	7,00 - 8,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla arenosa, de color grisáceo amarillento				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	144
P ₁ (g)	161,88
P ₂ (g)	141,41
P ₃ (g)	18,21
Humedad (%)	16,6

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.